

DOSSIER FOTOGRÁFICO:
TRABAJOS DE EMERGENCIA POR DESPRENDIMIENTOS

**Ctra. LR-250
Tramo Leza-Trevijano (LA RIOJA)
(Octubre-Noviembre 2.007)**



Principales actuaciones realizadas:

**1.000 m2. Malla de triple torsión (8x10-15).
240 m2. Red de cable de acero (300 x00 mm.)
72 m.l Bulón GEWI Ø 32 mm.
P. A Saneo manual**



Vista de una zona del talud anterior y posterior a los trabajos de estabilización, mediante red de cable de acero y bulones



**Vista de una zona del talud anterior y posterior a los trabajos de estabilización,
mediante red de cable de acero y bulones**



Vista de una zona del talud anterior y posterior a los trabajos de estabilización, mediante red de cable de acero y bulones



Vista Detalle de los paños de red de cable colocados sobre la malla de triple torsión

**Trabajos de emergencia por desprendimientos.
Ctra. LR-250 Tramo Leza-Trevijano (La Rioja)**



Detalle de bloque fijado con bulones de acero GEWI Ø 32 mm L = 6 m.

**Trabajos de emergencia por desprendimientos.
Ctra. LR-250 Tramo Leza-Trevijano (La Rioja)**



Vista general del talud estabilizado mediante red de cable de acero y bulones GEWI