

DOSSIER FOTOGRÁFICO:
TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN TRAS EDIFICIOS

Paseo de la Rosa
Casco Urbano Toledo (TOLEDO)
(Abril-Mayo 2.007)



Principales actuaciones realizadas:

919 m² Malla de triple torsión (8x10-16).

702 m². Red de cable de acero (300x300 mm)

**Estabilización de talud con malla de triple torsión y red de cable de acero.
Paseo de la Rosa . Casco Urbano Toledo**



Vista del talud y detalle de los trabajos de extendido de paños de malla de triple torsión y red de cable de acero

**Estabilización de talud con malla de triple torsión y red de cable de acero.
Paseo de la Rosa . Casco Urbano Toledo**



Vista del talud y detalle de los trabajos de extendido de paños de malla de triple torsión y red de cable de acero

**Estabilización de talud con malla de triple torsión y red de cable de acero.
Paseo de la Rosa . Casco Urbano Toledo**



Vista del talud y detalle de los trabajos de extendido de paños de malla de triple torsión y red de cable de acero

**Estabilización de talud con malla de triple torsión y red de cable de acero.
Paseo de la Rosa . Casco Urbano Toledo**



Vista general del talud durante los trabajos de estabilización