



Vista de uno de los taludes después de finalizados los trabajos.



Detalle del adaptado de la malla al talud mediante los bulones.



Vista de uno de los taludes después de finalizar los trabajos.



Detalle del refuerzo del talud mediante cable de acero y bulones.