




Vista del talud con la geomalla y red de cable instaladas.



Vista desde el pie de la red de cable de acero instalada sobre la geomalla.



Vista general del talud con geomalla instalada y refuerzo con cable de acero y bulones.



Detalle del refuerzo y adaptado al talud mediante cable y bulones.




Detalle del correcto ceñido de la geomalla, cable de acero y red de cable al talud.

**PROTECCIÓN DE TALUDES EN LÍNEA 100 P.K. 444
AMEYUGO (BURGOS)**



Panorámica del talud al finalizar los trabajos.



Panorámica del talud antes de la instalación de geomalla, red de cable y bulones.



Panorámica de los taludes después de extendida los trabajos realizados.