DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

Ctra MA-1 Acceso Palacio de Marivent
PALMA DE MALLORCA
(Enero 2.010)

Actuaciones realizadas

2.400 m2 Malla triple torsión 8x10-16

Estabilización taludes
Accesos palacio Marivent
Palma de Mallorca

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista del talud previa y posteriormente a su estabilización mediante malla de triple torsión

Estabilización taludes
Accesos palacio Marivent
Palma de Mallorca

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista del talud previa y posteriormente a su estabilización mediante malla de triple torsión

Estabilización taludes
Accesos palacio Marivent
Palma de Mallorca

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalles de la cabecera del talud durante los trabajos de colocación de malla de triple torsión

Estabilización taludes
Accesos palacio Marivent
Palma de Mallorca

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalles de la cabecera del talud previa y posterior a los trabajos de colocación de malla de triple torsión

Estabilización taludes
Accesos palacio Marivent
Palma de Mallorca

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vistas parciales del talud durante los trabajos de colocación de malla de triple torsión

Estabilización taludes
Accesos palacio Marivent
Palma de Mallorca

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de saneo del talud previos a la instalación de malla de triple torsión