DOSSIER FOTOGRÁFICO:

TRABAJOS DE EMERGENCIA. ESTABILIZACIÓN TALUDES

Ctra. LR-113 P.k. 35
Anguiano (LA RIOJA)
(Noviembre 2.007-Marzo 2.008)

Principales actuaciones realizadas:

4.218 m2. Malla de triple torsión (8x10-15).
705 m2. Red de cable de acero (300 x300 mm.)
237 m.l Barrera “tipo embudo”
656 m.l Bulón GEWI Ø 32 mm.
P. A Saneo manual

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Ejecución bulones GEWI Ø 32 mm L = 6 m.

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)



Ejecución bulones GEWI Ø 32 mm L = 6 m.

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Ejecución bulones GEWI Ø 32 mm L = 3 m. para fijación de red de cable

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Detalle construcción barrera embudo con red de cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Detalle construcción barrera embudo con red de cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Detalle construcción barrera embudo con red de cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Detalle colocación paños de red de cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Detalle colocación paños de red de cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Bloques estabilizados con red cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Vista general de uno de los taludes estabilizados con malla de triple torsión y red cable de acero

Trabajos de emergencia. Estabilización de taludes
Ctra. LR-113 P.K 35
Anguiano (La Rioja)

Detalle bloque estabilizado con bulones GEWI Ø 32 mm L = 6 m