DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN DE TALUD: ENLACE VENTA DEL MOLINILLO.

A-92 (P.K. 264)
Diezma (GRANADA)
(Junio 2010)

Principales actuaciones realizadas:

3.583 m2 BIANMAT-R
3.330 m2 Malla de triple torsión (8x10-16)
105 m2 Red de cable de 8 mm (300x300 mm)

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

Vista general del talud estabilizado con BIANMAT-R

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización



Vista general del talud estabilizado con BIANMAT-R

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

Zona de bloques con grave riesgo de colapso

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

En algún bloque con peligro de colapso se han colocado paños de red de cable sobre el BIANMAT -R

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Saneo manual, malla de triple torsión 8x10-16 y red de cable en algunos bloques de mayor tamaño

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

Después del saneo aun quedó algún bloque peligroso sobre el que se han colocado paños de red de cable sobre la malla de triple torsión 8x10-16.

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

Después del saneo aun quedó algún bloque peligroso sobre el que se han colocado paños de red de cable sobre la malla de triple torsión 8x10-16.

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

El interior de las curvas siempre resultan ser las zonas de mayor peligro de alcance para los vehículos con los desprendimientos. Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16.

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Previo a la estabilización

Posterior a la estabilización

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16.

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16.

Estabilización de taludes
Enlace venta Molinillo A-92
Diezma (GRANADA)

Saneo manual y malla de triple torsión 8x10-16.