DOSSIER FOTOGRÁFICO:

COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA TRIPLE TORSIÓN

Talud Línea Venta de Baños-Santander Pk 437+200

Estación de Lantueno (CANTABRIA)
(Mayo-Junio 2.010)

Principales actuaciones realizadas:

3300 m2 Desbroce y saneo
4.590 m2 Malla de triple torsión 8x10-16

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general del talud anterior y posterior a los trabajos de desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista parcial del talud anterior y posterior a los trabajos de desbroce y estabilización con malla metálica de triple torsión

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de saneo manual y desbroce, previos a la colocación de la malla de triple torsión.

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del talud una vez acabados los trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión.

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general del talud una vez acabados lo0s trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión.

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general del talud una vez acabados lo0s trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión.

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



Detalle del talud durante y una vez acabados los trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión.

Estabilización con malla de triple torsión
FFCC. Venta de Baños-Santander P.K. 437+200
Estación de Lantueno (Cantabria)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general del talud una vez acabados los trabajos de estabilización con malla metálica de triple torsión.