DOSSIER FOTOGRÁFICO:

ESTABILIZACIÓN TALUD DEPÓSITO DE AGUA DEL CHAPARRAL

Lozoya del Valle

(MADRID)

Noviembre-Diciembre 2.011



Principales actuaciones realizadas:

2.400 m2 de malla triple torsión 8x10-16
1.000 m2 de red de cable de acero
Saneo y limpieza de bloques rocosos
150 m.l .bulón GEWI Ø 25

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Vista del talud previa a los trabajos de estabilización

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Vista del talud posterior a los trabajos de estabilización.

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Vistas del talud previa y posterior a los trabajos de estabilización.

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Detalle de anclaje de red de cable en cabecera y labores de cosido y tensado de cables.

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)



Labores de perforación de anclajes para la red de cable.

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Trabajos de cosido de la red de cable de acero

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Detalle de los anclajes de la red de cable

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)





Vistas del talud desde la cabecera una vez acabados los trabajos de estabilización.

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Cuneta de guarda en cabecera de talud

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)

Detalles del talud, una vez acabados los trabajos de estabilización

Estabilización talud depósito de agua de El Chaparral
Lozoya del Valle
(MADRID)



Detalles del talud, una vez acabados los trabajos de estabilización