DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN DE TALUDES

Vía Huesca-Jaca PK 66+600

Caldearenas (HUESCA)

Julio-Septiembre 2.019



Actuaciones realizadas:

2.900 m2 malla triple torsión
1.200 m2 Red acero.Ø 8 mm (luz 300x300 mm)
140 m.l Barrera "tipo embudo" H=2 m

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



Vista previa de un talud, y durante los trabajos de colocación de malla de triple torsión

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

Vista previa y posterior a los trabajos de estabilización

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)



Vista previa y posterior a los trabajos de estabilización

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

Vista de un talud, anterior y posterior a los trabajos de estabilización

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

Zona estabilizada mediante red de cable de acero
(Bulonado 6x4 m2. GEWI Ø 25 mm. L= 3 m.)

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Talud estabilizado con malla de triple torsión y red de cable de acero.
Protección de la vía mediante barrea "tipo embudo"

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista de un talud, durante y una vez acabados los trabajos de estabilización

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general y detalle de una de las zonas estabilizada con red de cable de acero

Protección de taludes
Vía Huesca-Jaca PK 66+600
Caldearenas (Huesca)



Detalle "barrera embudo"