DOSSIER FOTOGRÁFICO:

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON MALLA DE TRIPLE TORSIÓN PLASTIFICADA EN ENSENADA DE LOS GALÁPAGOS

(MELILLA)

(Mayo 2.013)

Principales actuaciones realizadas:

3.000 m2 Malla triple torsión 8x10-16+PVC
2.000 m2. Malla triple torsión 5x7-13

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general desde la muralla del talud estabilizado con malla de triple torsión 5x7-13

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista general de talud estabilizado con malla de triple torsión 8X10-16+PVC

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud en la zona de la muralla y voladizo

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud en el pie de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del ceñido de la malla a los acantilados

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Introducción de la malla en la fortaleza de Melilla la Vieja, mediante grúa

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

Perforación de los anclajes superiores de la malla, en la base de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



Trabajos de anclaje de la malla en cabecera de talud, al pie de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

Trabajo de extendido de los paños desde la parte alta de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



Trabajos de descuelgue de los paños de malla desde la parte alta de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)



Trabajo de extendido de los paños desde la parte alta de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

Trabajo de extendido de los paños desde la parte alta de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)



Trabajo de adosado de los paños de malla a la superficie del talud

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)



Trabajo de adosado de los paños de malla a la superficie del talud

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

Detalle del ceñido de la malla al pie del talud

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del ceñido de la malla a la superficie del talud en el pie de la muralla

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

Detalle del ceñido de la malla al pie del talud

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del anclaje de la malla en cabecera de uno de los taludes

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle de los taludes de entrada a la ensenada, una vez acabados los trabajos de estabilización

Estabilización de talud mediante malla de triple torsión plastificada Ensenada de los Galápagos (Melilla)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle de uno de los taludes acabados los trabajos de estabilización.