DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN ENTRE TABLEROS DE VIADUCTOS CON RED DE ANILLOS DE ACERO

Ctra A-7 P.K. 1.163+500/1.164+000
(TARRAGONA)
(Junio 2.011)

Principales actuaciones realizadas:

220 m2 Red de anillos de acero como protección entre tableros de viaductos

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista del hueco entre tableros previa y posterior a la colocación de la red de anillos de acero y malla de triple torsión

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de tensado de cable para fijación de la red de anillos de acero

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de tensado de cable perimetral para fijación de la red de anillos de acero

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de colocación de red de anillos de acero y cosido del cable perimetral con la ayuda de plataforma telescópica

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vistas del hueco entre tableros una vez colocada la red de anillos de acero y malla de triple torsión

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vistas del hueco entre tableros una vez colocada la red de anillos de acero y malla de triple torsión

Protección entre tableros de viaductos
Ctra. A-7 P.K. 1163+500
(Tarragona)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vistas desde el paso inferior del hueco entre tableros una vez colocada la red de anillos de acero y malla de triple torsión