DOSSIER FOTOGRÁFICO:

ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CTRA. OU-636,

DEL P.K. 7+050 AL P.K. 12+300 EN POBLA DE TRIVES

(ORENSE)

(Marzo - Agosto 2009)

Principales actuaciones realizadas (Aprox)

25.800 m2	**Saneo y desbroce**
21.500 m2	**Malla triple torsión 8x10-16**
6.200 m2	**Red de cable 8 mm, 300x300 mm**
3.800 m2	**Malla armada reforzada con cable de Ø12 mm**
60 ml	**Barrera dinámica 1.545 Kj y H=4 m**
270 ml	**Barrera dinámica 345 Kj y H= 3 m**

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista general de la ladera, estabilizada con malla de triple torsión y red de cable de acero.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista general de la ladera, estabilizada con malla de triple torsión y red de cable de acero.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)



Detalle de puntos de la ladera, estabilizada con malla de triple torsión y red de cable de acero

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista general de la ladera, estabilizada con malla de triple torsión y red de cable de acero.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle de un punto de la ladera, estabilizada con malla de triple torsión y red de cable de acero.
Trabajos de perforación de los bulones en la rede cable.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista anterior y posterior a la estabilización con malla de triple torsión y red de cable.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista anterior y posterior a la estabilización con malla de triple torsión y red de cable.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista anterior y posterior a la estabilización con malla de triple torsión y red de cable.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Detalles dem la estabilización con malla de triple torsión y red de cable de acero.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)



Detalles de la estabilización con malla de triple torsión y red de cable de acero.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Trabajos de colocación de la malla de triple torsión

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)



Trabajos de colocación de la red de cable de acero

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista general de una zona de ladera protegida mediante una barrera dinámica de H =3m . y 345 Kj. de capacidad de absorción de energía.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista general de una zona de ladera protegida mediante una barrera dinámica de H =3m . y 345 Kj. de capacidad de absorción de energía.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)



Detalles barrera dinámica de H =3m . y 345 Kj. de capacidad de absorción de energía.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Vista general de una zona de ladera protegida mediante una barrera dinámica de H =4m . y 1.54545 Kj. de capacidad de absorción de energía.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalles de barrera dinámica de H =4m . y 1.54545 Kj. de capacidad de absorción de energía.

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Barrera dinámica después del ímpacto de algunos bloques

Estabilización de taludes
Ctra. OU-636 P.K 7+050/12+300
A Pobra de Trives (ORENSE)

Barrera dinámica después del ímpacto de algunos bloques