DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN DE TALUDES

Ctra. A-395 Pk. 15/28. Sierra Nevada (Granada)
(Diciembre 2.007-Enero 2.008)





Principales actuaciones realizadas:

2.400m2	Malla triple torsión
520 m2	Red de cable de acero Ø 8 mm.

Estabilización taludes en Ctra. A-295
Accesos a Sierra Nevada (Granada)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Colocación de mallas de triple torsión , red de cable de acero y bulones

Estabilización taludes en Ctra. A-295
Accesos a Sierra Nevada (Granada)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Colocación de mallas de triple torsión , red de cable de acero y bulones

Estabilización taludes en Ctra. A-295
Accesos a Sierra Nevada (Granada)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



Colocación de mallas de triple torsión , red de cable de acero y bulones

Estabilización taludes en Ctra. A-295
Accesos a Sierra Nevada (Granada)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Colocación de mallas de triple torsión , red de cable de acero y bulones